


GRADIENTE -AMPLIFICADOR PRO 2000 MK ]



MK II Obs. To dos as resistares que não possuem indicação de potenticia no esquena sód de 1784.